

Средство для удаления воска RM 36



Средство для снятия воска. Тщательно удаляет защитный слой воска, остатки жира от краски. Применяется с мини-мойками высокого давления.



Свойства

- Эффективное чистящее средство
- Растворяет защитную восковую пленку на поверхностях
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Без использования шалогенированных углеводородов
- Не содержит NTA

Области применения:

Автосервис:	Расконсервация автомобилей
Автосервис:	Очистка деталей
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- с ручным переключением

	Серийный номер
20 l	6.295-423.0
200 l	6.295-149.0

Применение:**Аппарат высокого давления**

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 60-80°C.
- Чистый объект
- Промойте чистой водой

с ручным переключением

- Использование в сочетании с мощными стендами.
- Использовать в неразбавленном виде.

Указания по применению:

- Используйте только с подходящим маслоотделителем.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить вдали от источников открытого огня и источников воспламенения.
- Хранить в плотно закрытой таре.

Дополнительная информация:

- Дюссельдорфская ремесленная палата, доклад экспертов по свободе летучих углеводородов галогена
- Отчет IPI по применению
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления		1-5 %	сильные	70 m ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж