

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru


Интенсивное чистящее средство Extra RM 752 ASF

Удаление защитной пленки




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка




- A Определить тип поверхности (например, путем проверки с помощью канцелярской скрепки). Использовать интенсивное чистящее средство только на щелочеустойчивых поверхностях (например, из ПВХ/полиуретана).
- B Выбрать машину и оборудование, подходящие для напольного покрытия, и подготовить их.
- C Дозировка чистящего средства зависит от стойкости удаляемой защитной пленки (прибл. 20-30%).

Удаление защитной пленки



- A Нанести раствор чистящего средства, не всасывать.
- B Дать подействовать чистящему средству некоторое время (прибл. 5-10 минут) в зависимости от стойкости удаляемой защитной пленки.
- C По окончании времени воздействия механически обработать напольное покрытие, затем удалить загрязненный раствор.

Удалить остатки



- A Тщательно промывать напольное покрытие чистой водой до тех пор, пока не будут удалены все остатки чистящего средства и загрязнений.
 - B Проверить значение pH. Последующую очистку выполнять до тех пор, пока не будет достигнуто значение pH равное 7-8,5.
 - C Перед нанесением новой пленки напольное покрытие должно быть высушено и очищено от пыли.
- ⚠ ОСТОРОЖНО**
Опасность повреждения из-за воздействия раствора чистящего средства! После работы следует тщательно очистить оборудование, рабочие материалы и машины.

Интенсивное чистящее средство Extra RM 752 ASF

Удаление загрязнений



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1

A



B



C



- A Определить тип поверхности (например, путем проверки с помощью канцелярской скрепки). Использовать интенсивное чистящее средство только на щелочеустойчивых поверхностях (например, из ПВХ/полиуретана).
- B Выбрать машину и оборудование, подходящие для напольного покрытия, и подготовить их.
- C Дозировка чистящего средства зависит от интенсивности удаляемого загрязнения (прибл. 5-20%).


Основная очистка

2

A



B



C



- A Нанести раствор чистящего средства, не всасывать.
- B Дать подействовать чистящему средству некоторое время (прибл. 2-5 минут) в зависимости от интенсивности загрязнения.
- C Очистить напольное покрытие с применением устройства для чистки. Удалить загрязненный раствор.


Указание

Опасность отделения защитной пленки в случае применения высокой дозировки и/или длительного воздействия

Удалить остатки

3

A



B



- A Тщательно промывать напольное покрытие чистой водой до тех пор, пока не будут удалены все остатки чистящего средства и загрязнений.
- B Перед нанесением новой пленки напольное покрытие должно быть высушено и очищено от пыли, значение pH должно составлять 7-8,5.

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения из-за воздействия раствора чистящего средства! После работы следует тщательно очистить оборудование, рабочие материалы и машины.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru